

accesorios de conexión con tornillo Viking™ 3




Tope final 0 375 10 montaje sin tornillos



0 375 11 con
portaetiquetas
0 395 96

0 375 13 con
portaetiquetas
Duplix 0 384 98



Emb.	Ref.	Rieles para cortar
1	0 374 04	Longitud 2 m
1	0 374 07	└─ EN 60715 profundidad 7,5 mm └─ profundidad 15 mm
50	0 375 10	Topes finales Admiten marcadores CAB 3 Automático, 6 mm de paso Montaje sin tornillos Para ralles └─ de 15 mm de profundidad y EN 60715 de 7,5 mm y 15 mm de profundidad Admite el portaetiquetas Ref. 0 395 96 Sirve de tapa terminal para bornes con tornillo 1 entrada/1 salida 5, 6, 8 y 10 mm de paso
20	0 375 11	8 mm de paso Para ralles └─ de 15 mm de profundidad y EN 60715 de 7,5 mm y 15 mm de profundidad Admite el portaetiquetas Ref. 0 395 96
20	0 375 13	12 mm de paso Para ralles └─ EN 60715, └─ de profundidad 15 mm y └─ EN 607 15 profundidad 7,5 mm y 15 mm
20	0 395 96	Accesorios de identificación Portaetiquetas transparente de inclinación variable Fijación sobre topes finales Ref. 0 375 10/11 Con etiqueta de 32 x 9,5 mm
20	0 395 97	Admite la etiqueta de Ref. 0 395 97 Etiqueta grabable de 28 x 9,5 mm Para portaetiquetas Ref. 0 395 96. De ABS flexible
10	0 395 98	Fondo blanco, grabado en negro Rotulador permanente de tinta negra



Emb.	Ref.	Tapas terminales
		Gris
100	0 375 50	Para bornes con tornillo 1 entrada/1 salida 5, 6, 8, 10 mm de paso
20	0 375 51	1 entrada/1 salida 12 y 15 mm de paso
20	0 375 52	2 entradas/2 salidas
20	0 375 53	Doble piso
20	0 375 54	3 pisos
20	0 375 55	Bornes de desconexión de 6 mm de paso y bornes de funciones de 5 mm de paso
10	0 375 57	Desconexión para mediciones
20	0 375 60	Placas de separación y aislamiento Para bornes con tornillo 1 entrada/1 salida 5, 6, 8, 10 mm de paso
10	0 375 61	1 entrada/1 salida 12 y 15 mm de paso
10	0 375 62	2 entradas/2 salidas y desconexión
10	0 375 63	Bornes de 6 mm de paso
20	0 375 54	Doble piso
20	0 375 54	3 pisos
20	0 375 01 ⁽¹⁾	Accesorios de interconexión equipotencial Peines de interconexión para bornes con tornillo y con resorte Montaje frontal (inserción automática) sin tornillo Aislada y separable. Conexión consecutiva o alterna. Rojo
50	0 375 02 ⁽¹⁾	Para 10 bornes de 5 mm de paso
20	0 375 04 ⁽²⁾	Para 2 bornes de 5 mm de paso
50	0 375 05 ⁽²⁾	Para 10 bornes de 6 mm de paso
20	0 375 06 ⁽³⁾	Para 2 bornes de 6 mm de paso
20	0 375 08 ⁽³⁾	Para 2 bornes de 8 mm de paso
20	0 375 07	Para 3 bornes de 8 mm de paso
10	0 375 40	Barra para bornes con tornillo Para 12 bornes de 10 mm de paso



(1) Bornas Ref. 0 371 51/52: solo nivel superior
(2) Borna Ref. 0 371 56: nivel inferior
(3) Excepto para Ref. 0 371 92